

Electrode Fitting 예

■ 주의사항
너트(Nut)가 헐겁게 풀어진 상태에서 전극을 넣은 후 너트를 조여주십시오.
클램핑(Grab Ring)의 방향은 전극이 내부 압력에 밀리지 않도록 올바른 방향이 되도록 하여 주십시오.
내부 부속품의 순서와 방향이 다를거나 너트가 조여지지 않았을 경우 누수가 될 수 있습니다.

